

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА НА ПЪТЯ



Рискове



Опасност от сблъсък, включително и в рамките на работната зона



Шум



Отработени газове / Прах



Физическо натоварване



Агресия от трети страни



Защитни ЛПС



Чисто, затворено сигнално облекло


- Оранжево, флуоресцентно
- Заповед на Генералната дирекция за обществено строителство и управление на водите (RWS) – отражение във формата на римска цифра II
- Скорост на движение максимум до 50 км/ч, а през деня – сигнално облекло клас 2
- По тъмно или през деня, при скорост на движение > 50 км/ч – сигнално облекло клас 3



Защитни обувки



Консултирайте се с вашия ръководител дали са необходими допълнителни ЛПС



Обадете се в случай на авария или неизправност



Мерки

1. Подготовка



Получете инструктаж/ обучение по „Безопасна работа на пътя“ и/или „BRL9101“



Обсъдете с вашия ръководител мерките за безопасност на движението по пътищата



Направете организация и график на работата в рамките на конкретна зона



Натоварете материалите за пътна сигнализация в реда на използването им



- Винаги поставяйте статичната предпазна пътна сигнализация „отвън навътре“ и откъм защитената от вятър страна на вашето превозно средство.
- Проверете дали пътната сигнализация е достатъчно ясна за участниците в движението на пътя

2. Осигурете



Използвайте сигналното осветление правилно



Редовно проверявайте пътната сигнализация и ремонтирайте при необходимост



Бъдете бдителни и следете движението на пътя



Регулирайте движението само ако имате съответно обучение



Поддържайте свободното пространство (60 см) свободно



При влошена видимост заради времето: спрете работа

3. След приключване на работата



- Приберете пътната сигнализация и табелите и не ги оставяйте да стоят на пътя без да са необходими
- Винаги премахвайте пътната сигнализация "отвътре навън"
- Информирайте ръководителя за агресия от трети страни