

VEILIG EN GEZOND WERKEN RONDOM DE HEFTRUCK



Risico's



Aanrijdingen



Over voet rijden



Vallende lading




PBM's ter bescherming



Draag veiligheidsschoenen minimaal veiligheidsklasse S1



Draag reflecterend hesje/opvallende kleding



Stigas



Bel bij nood of storing

.....



Maatregelen

1. Voorbereiden



Krijg instructies over afspraken en maatregelen

2. Tijdens het werk



Volg altijd de looproute op de vloer



Wees altijd alert



Let op de bluespot op de vloer



Maak altijd oogcontact met heftruckchauffeur



Gebruik geen smartphone



Geen oortjes in



Ga nooit onder geheven last of lepels staan



Kijk altijd in de spiegels

3. Na afloop



Meld onveilige situaties of ongevallen altijd bij leidinggevende