

VEILIG EN GEZOND WERKEN LANGS DE WEG



Risico's



Aanrijdgevaar, ook binnen het werkvak



Geluid



Uitlaatgassen / Stof



Fysieke belasting



Agressie door derden



PBM's ter bescherming



Schone, gesloten signaalkleding


- Oranje fluorescerend
- Opdracht voor Rijkswaterstaat (RWS) – reflectie in vorm van Romeinse II
- Rijsnelheid tot max 50 km/uur en overdag – signaalkleding klasse 2
- Donker of overdag bij rijsnelheid > 50 km/uur – signaalkleding klasse 3



Veiligheidschoenen



Check of extra PBM's nodig zijn bij je leidinggevende



Bel bij nood of storing

.....



Maatregelen

1. Voorbereiden



Krijg instructie/opleiding 'Veilig werken langs de weg' en/of 'BRL9101'



Bespreek met je leidinggevende de verkeersmaatregelen



Maak afspraken over werk(volgorde) binnen een afzetting



Laad afzettingsmateriaal in volgorde van gebruik



- Plaats een statische afzetting altijd van 'buiten naar binnen' en in de luwte van je voertuig.
- Check of de afzetting duidelijk is voor de weggebruiker

2. Uitvoeren



Gebruik signaalverlichting juist



Check regelmatig de afzetting en herstel als nodig



Blijf alert en houd zicht op het verkeer



Regel verkeer alleen als je opgeleid bent



Houd de vrije ruimte (60 cm) vrij



Slecht zicht door het weer: stop het werk

3. Na afloop



- Ruim afzetting en bebording op en laat deze niet onnodig staan
- Verwijder afzetting altijd van 'binnen naar buiten'
- Meld agressie door derden bij leidinggevende