

BEZPIECZNA I ZDROWA PRACA Z UŻYCIEM WÓZKA WIDŁOWEGO



Zagrożenia



Przechylenie/
upadek wózka



Kolizje z
osobami lub
obiektami



Przejechanie
po stopach



Spadający
ładunek



Środki ochronne



Noś buty ochronne o klasie
ochrony minimum S1



Środki do podjęcia

1. Przygotowanie



Jeźdź wózkiem
widtowym wyłącznie
po uzyskaniu
szkolenia lub
instrukcji



Sprawdź
podtęgę




Dobre oświetlenie



Sprawdź tabelę obciążeń –
nigdy nie podnoś cięższych
ładunków



Podczas podnoszenia >
1,80 m obowiązkowa klatka
bezpieczeństwa



**W razie niebezpieczeństwa
lub awarii zadzwoń:**

2. Podczas pracy



Nie podnoś
osób



Ograniczona widoczność podczas
jazdy do przodu: jeźdź tyłem i
korzystaj z pomocy sygnalisty



Używaj
wszystkich
lusterek



Przestrzegaj
maks.
prędkości



Zabezpiecz cały
ładunek przed
poluzowaniem i
spadnięciem



Nie jeźdź z
podniesionym
ładunkiem



Zapinaj pasy



Przestrzegaj
znaków
poziomych na
podłodze



Pracuj zawsze
z użyciem obu
widet



Miej
włączone
światła i
sygnały
dźwiękowe



Nie używaj
smartfona i
słuchawek
dousznych
podczas
jazdy

3. Na koniec



Parkuj wózek
widtowy z
widtami w
najniższym
położeniu



Zostawiaj
wózek
z załączonym
hamulcem
ręcznym



Wyciągaj
kluczyk ze
stacyjki,
pozostawiając
wózek bez
nadzoru



Zawsze
zgłaszaj
niebezpieczne
sytuacje
lub wypadki
przełożonemu