

# MUNCA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE ÎN APROPIEREA DRUMULUI



## Riscuri



Pericol de coliziune, inclusiv în interiorul zonei de lucru



Zgomot



Gaze de eșapament/  
Praf



Solicitare fizică



Agresivitate din partea terților



## EIP-uri pentru protecție



Îmbrăcăminte de semnalizare curată și închisă


- Portocalie fluorescentă
- Misiune pentru Rijkswaterstaat (RWS) – dungi reflectorizante în formă de II roman
- Pe drumuri cu limita de viteză de 50 km/oră și în timpul zilei – îmbrăcăminte de semnalizare clasa 2
- Pe întuneric și pe drumuri cu limita de viteză > 50 km/oră – îmbrăcăminte de semnalizare clasa 3



Încălțăminte de protecție



Verificați împreună cu superiorul dvs. dacă sunt necesare EIP-uri suplimentare



Stigas



**Sunați în caz de urgență sau de avarie**



## Măsuri

### 1. Pregătire



Trebuie să fi urmat instructajul/cursul „Munca în siguranță în apropierea drumului” și/sau „BRL9101”



Discutați măsurile de trafic cu superiorul dvs.



Stabiliți cum (în ce ordine) se desfășoară lucrul în interiorul unei zone delimitate



Încărcați elementele de delimitare în ordinea utilizării



- Plasați delimitarea statică întotdeauna dinspre „exterior spre interior” și în zona protejată de vehiculul dvs.
- Verificați dacă delimitarea este clară pentru participanții la trafic

### 2. Desfășurarea lucrului



Folosiți corect luminile de semnalizare



Verificați periodic delimitarea și reparați-o dacă este necesar



Păstrați-vă vigilența și fiți atenți la trafic



Dirijați traficul numai dacă ați urmat un instructaj în acest scop



Păstrați liberă zona liberă (60 cm)



Vizibilitate redusă din cauza vremii: opriți lucrul

### 3. După terminarea lucrului



- Strângeți delimitările și indicatoarele și nu le lăsați instalate în mod inutil
- Îndepărtați întotdeauna elementele de delimitare de la „interior spre exterior”
- Raportați superiorului cazurile de agresivitate din partea terților